

05/2024-9. УВЕДОМЛЕНИЕ

**об ограничениях при работе с модулями
центрального процессора в резервированном
контроллере**

Дата выпуска уведомления	31.05.2024
Версия	05/2024-9
Степень серьезности	Высокий уровень

Затрагиваемые продукты

Ограничение распространяется на версии СПО в диапазонах от 1.7.0.1 до 1.7.0.6 и от 1.7.1.0 до 1.7.1.2 на модули центрального процессора, работающие в резервированном контроллере.

Описание ограничения

На версиях СПО в диапазонах от 1.7.0.1 до 1.7.0.6 и от 1.7.1.0 до 1.7.1.2 отсутствует возможность безударного переключения модулей ввода-вывода при переходе модуля ЦП из состояния **Ведомый** (*STANDBY*) в **Автономный** (*STANDALONE*).

В таком случае ЦП-партнер принимает роль активного, но кратковременно не может выдавать управляющие сигналы на выходные клеммы или полностью теряет управление (индикатор шины горит желтым цветом, обмен по шине осуществляется).

Возможные пути обхода ограничения

Для обхода ограничения установите версию СПО за пределами диапазонов:

- для диапазона от **1.7.0.1** до **1.7.0.6** – версию **1.7.0.0** или выше **1.7.0.6**;
- для диапазона от **1.7.1.0** до **1.7.1.2** – версию выше **1.7.1.2**.

Степень серьезности

Категория	Влияние ограничения	Серьезность
Программное ограничение	Накладывается ограничение на применение версий СПО в диапазонах от 1.7.0.1 до 1.7.0.6 и от 1.7.1.0 до 1.7.1.2 в резервированном контроллере	Высокий уровень