

06/2023-8. УВЕДОМЛЕНИЕ

о перезапуске драйвера «RegulBus OS» с периодом в 49 дней

Дата выпуска уведомления	21.06.2023
Версия	06/2023-8
Степень серьезности	Высокий уровень

Затрагиваемые продукты

Ограничение распространяется на версии СПО в диапазоне от 1.7.0.2 до 1.7.0.4.

Описание ограничения

На версиях СПО в диапазоне от 1.7.0.2 до 1.7.0.4 происходит автоматический перезапуск драйвера шины «RegulBus OS» с периодом в 49 дней.

Возможные пути обхода ограничения

Выберите наиболее удобный для вас способ обхода из четырех:

- перейти на версию шины «RegulBus»;
- установить версию СПО 1.7.0.1 или ниже;
- обновить версию СПО до версии 1.7.0.5 или выше;
- заранее производить плановый перезапуск ПЛК, до истечения 49 дней с момента запуска ПЛК.

Степень серьезности

Категория	Влияние ограничения	Серьезность
Программное ограничение	Накладывается ограничение на применение версий СПО в диапазоне от 1.7.0.2 до 1.7.0.4	Высокий уровень